

Виды испытаний:

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами оборудования;
- Измерение сопротивления заземляющих устройств;
- Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока;
- Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов;
- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей напряжением до 1000В;
- Испытание устройств защитного отключения (УЗО).